

# Abgas Werkstatt, Motorsteuerung Werkstatt

Beitrag von „Stein“ vom 18. Juli 2010 um 20:21

Morgen,

hatte die gleiche Fehlermeldung, bei meinen T hatte der Marder am Abgasfühler das Kabel durchgebissen.

Vielleicht Wackelkontakt bei dir?

Gruß

Eric