

Schalten in den Rückwärtsgang nur mit starkem "Ruck"

Beitrag von „Pollibus“ vom 19. Juli 2010 um 12:12

So update nach 10 Tagen: Rucken ist wieder da, Kamera im linken Aussenspiegel geht auch nur sporadisch...

geht dann wohl wieder zu service. Jemand Vorschläge zur Vorgehensweise? Sollte ich da was beachten? Bis jetzt hab ich nur Werkstatttermin gemacht und ihn dann hingebracht.