## Heizung auf einer Seite kalt

## Beitrag von "Marco 224" vom 19. Juli 2010 um 22:04

Hallo alle zusammen,

nach diesem langen Winter wo immer auf 28° C geheitzt werden musste, hat sich der Stellmotor vermutlich bei meinem Dicken verklemmt und kann jetzt nicht mehr verändert werden. Wenn ich jetzt die Klima anhabe und auf 18° kühle kommt auf der Beifahrerseite immer noch 28°. Jetzt meine Frage an euch:

- 1. Wenn man einen neuen Stellmotor einbauen sollte, was muss dann da alles weggebaut werden?
- 2. Wie "teuer" ist es ungefähr?

und 3. bekommen sie die Ausgebauten Teile wieder so hin, dass man nicht sieht das da was ausgebaut wurde?

Vielen Dank und freundliche Grüße, Marco