

Austausch Simmerring Getriebe


Beitrag von „khclp“ vom 22. Juli 2010 um 11:13

[Zitat von Lollo050968](#)

.....Wie soll ein Wellendichtring (Simmerring) von außen durch Schmutz zerstört werden



.....

Dreck/Schmutz, Salz/Sand koennten sich doch auf der Welle ablagern und so den Simmerring langsam angreifen. 

Wie auch immer "ER" war defekt und das, obwohl durch Motor- und Getriebeflansch recht gut geschuetzt.

Ich tippe mal auf meine evtl. zu wilden Wasserdurchfahrten in Knuellwald das wird dann wohl der Rest gewesen sein. Denn auch der letzte Winter hatte es ja in sich und das Salz was gestreut wurde war meiner Meinung nach auch etwas aggressiver.

Egal wie auch immer er kleckert nun ja nicht mehr.

Auf dem Bild der Uebeltaeter der Kosten von ueber 2000Euro verursacht hat.

LG Kurt