

# Doppel-DIN Navigationsgerät für 2004er Touareg gesucht

Beitrag von „blinnekvw“ vom 27. Juli 2010 um 13:08

Hallo, kleines update:

Ich habe das blaue Kabel in die offene Position gesteckt und nun werden die Sender auch nicht mehr verloren.

Jetzt habe ich noch ein hintergründiges Knistern, egal ob mit oder ohne Motor, es ist also keine Störung von der

Lichtmaschine. Was kann das sein???? Fehlt vielleicht irgendwo Masse?

Weiss da jemand bescheid?

Vielen Dank vorab,

Bernd