

Keyless Go V10

Beitrag von „Motzkat“ vom 30. Juli 2010 um 08:24

Hi Gemeinde,

habe folgendes Problem an meinem V10, Bj 12/05: Die Funktionen Auto Lock und Unlock sind natürlich aktiviert. Vier Jahre hat alles auch prima funktioniert. Plötzlich muss ich, wenn ich das Auto ausgemacht habe und aussteigen will, den Entriegler zweimal betätigen!

Hin zu VW, mehrfacher Werkstattaufenthalt, keine Lösung, muss so sein....dient der Sicherheit. Warum es vier Jahre mit einmal ziehen ging, weiss niemand. Sie hätten alle Programmierungen geprüft, neu gemacht usw. Wenn das Auto über den Schlüssel gestartet wird und dann auch wieder logischerweise so ausgemacht wird, geht die Tür mit einmal ziehen auf. Kennt ihr das Problem und gibt es hier eine Lösung?? Da es das Auto meiner Gattin ist und wir in wilden Zeiten leben möchte ich auch die Autolock-Funktion nicht deaktivieren.

Vielen Dank dafür.

Motzkat