

# Geräusche aus dem Armaturenbrett

**Beitrag von „schlosserharry“ vom 1. August 2010 um 17:38**

Hallo Freunde,

bei meinem V8 Bj.2003 gibt es seit kurzem Geräusche aus dem Armaturenbrett (hinter dem Navi). Es hört sich an, als ob die Klappen der Luftverteilung ihre Position suchen aber nicht finden und so ständig hin und herfahren. Das passiert aber auch wenn die Climatronic ausgeschaltet ist (off). Im Netz habe ich Berichte über Probleme mit ausgeleierten Stellmotoren gefunden, die auch andere VW Modelle betreffen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und gibt es Abhilfe?

Danke im voraus.

Gruß Schlosserharry