

## T II, iPhone und Bluetooth

**Beitrag von „RockingRick“ vom 2. August 2010 um 14:36**

Werte Mitstreiter,

nach unendlichen Querelen mit der eierlegenden Wollmilchsau der Mobiltelefone (iPhone) im letzten TReg habe ich mich nun auf den TII gefreut!

Im Testfahrzeug funktionierte Bluetooth (BT) mit dem iPhone großartig, das Telefonieren hat Spass gemacht, die Musik lief, die Titel wurden im Display angezeigt und man konnte sogar auf den nächsten Titel springen.

Soviel zur Vorfreude...

Seit 14 Tagen ist der neue Dicke da (Nr. 4 inzwischen!) und siehe da, es gibt schon wieder Ärger, der die Freude über den ansonsten sehr gelungenen Wagen trübt.

Die BT-Verbindung -einmal grundlegend aufgebaut- wird nach dem Einschalten der Zündung aktiviert. Nach akzeptabler Wartezeit erscheinen Telefon- und Media-Verbindung im RNS, die Musik läuft.

Nach 30 sec plötzlich Abbruch und Anzeige kein Bluetooth-Gerät verbunden (s. Bild).

Manchmal baut sich die Verbindung dann wieder auf und nach ca. 15 sec gehts wieder, meistens muss ich aber die Verbindung neu herstellen. Am iPhone wird die Verbindung als unterbrochen angezeigt und ist durch antippen wieder zu aktivieren.

Auch die Titelanzeige, der fast-forward und der download des Telefonbuchinhaltes vom iPhone ins RNS gehen nicht, anders als im Vorführer.

Neustart, Zurücksetzen des iPhone etc. haben auf dieser Seite nichts gebracht. Das Löschen und Wiederherstellen der BT-Verbindung vom Dicken (der ja gar nicht mehr so dick ist...) ebenfalls nicht.

Hat jemand das gleiche Phänomen? Oder vielleicht schon eine Lösung? Mein 😊 will sich diese Woche mal bemühen, da ich ihm angedroht habe, den Dicken zurückzugeben...

Gruss Ulli