

# Elektronikproblem nach Nachrüstung der AHK

Beitrag von „r32“ vom 5. August 2010 um 19:48

Hallo,

Heute hab ich anhangerkupplung mit der neue Jaeger elektro satz eingebaut (Touareg V8-2004)

Genau wie der einbauanleitung, vor beginn aller arbeiten fahrzeug batterie getrent und am ende wieder angeklemt !

Leider hab ich jezt probleme mit der getriebe steuergert ?!?!?

Er ist nicht mehr da und das getriebe mach gerausche.

Ach wenn ich alles von der Jaeger Elektro einbausatz bleibt der störung.....



HILFE !!!!!

VCDS Version: PCI 908.2

Datenstand: 20100327

Wolfsburg Gmbh

Fahrzeugtyp: 7L - VW Touareg

Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36

37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7 Kilometerstand: 90480km

-----  
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: 077-907-560-AXQ.lbl

Teilenummer SW: 4D0 907 560 BQ HW: 8E0 907 560

Bauteil: 4.2L V8/5V G 0070

Codierung: 0011875

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

1 Fehler gefunden:

18034 - Datenbus-Antrieb: fehlende Botschaft vom Getriebe-Steuergerät

P1626 - 008 - unplausibles Signal

Readiness: 0110 1101

-----  
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7L0-907-379-MK25.lbl

Teilenummer: 7L0 907 379 G

Bauteil: ESP ALLRAD MK25 0203

Codierung: 0014594

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/13585-elektronikproblem-nach-nachr%C3%BCstung-der-ahk/?postID=198026#post198026>

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
3 Fehlercodes gefunden:  
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)  
000 - -  
01314 - Motorsteuergerät  
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen  
01315 - Getriebesteuergerät  
004 - kein Signal/Kommunikation

-----  
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: PCI\3D0-909-135.lbl  
Teilenummer SW: 3D0 909 135 N HW: 5WK 470 21  
Bauteil: Kessy 6610  
Revision: 66105312 Seriennummer: VWZ3Z0D1251369  
Codierung: 0000232

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
Teilenummer: XXXXXXXXXXXX  
Bauteil: ELV XXXX  
3 Fehlercodes gefunden:  
01315 - Getriebesteuergerät  
004 - kein Signal/Kommunikation  
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)  
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch  
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)  
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen

-----  
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: Keine  
Teilenummer: 7L6 907 040 H  
Bauteil: CLIMATronic R/L X 3716  
Codierung: 0001030  
Betriebsnr.: WSC 43117 134 01554  
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\7L6-937-049.lbl  
Teilenummer: 7L6 937 049 K  
Bauteil: 2703  
Codierung: 0105724  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
2 Fehlercodes gefunden:  
00907 - Eingriff Lastmanagement  
000 - -  
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)  
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen

Adresse 15: Airbag Labeldatei: 3D0-909-601.lbl  
Teilenummer: 3D0 909 601 E  
Bauteil: 0B Airbag 8.4E+ H10 0951  
Codierung: 0012354  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

---

Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\7L6-953-549.lbl  
Teilenummer: 7L6 953 549 D  
Bauteil: Lenksäulenmodul 3301  
Codierung: 0000031  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

---

Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\7L6-920-xxx-17-7LA.lbl  
Teilenummer: 7L6 920 880 L  
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT RB8 2935  
Codierung: 0005111  
Betriebsnr.: WSC 20814 134 82317  
2 Fehlercodes gefunden:  
01315 - Getriebesteuergerät  
004 - kein Signal/Kommunikation  
01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)  
004 - kein Signal/Kommunikation

---

Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\6N0-909-901-19.lbl  
Teilenummer: 6N0 909 901  
Bauteil: Gateway K<>CAN 0101  
Codierung: 0000006  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
2 Fehlercodes gefunden:  
01315 - Getriebesteuergerät  
004 - kein Signal/Kommunikation  
01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)  
004 - kein Signal/Kommunikation

---

Adresse 22: Allrad Labeldatei: PCI\0AD-927-755.lbl  
Teilenummer: 0AD 927 755 BE  
Bauteil: TRANSFERCASE 0122  
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000  
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

---

Adresse 29: Lichtsteuerung li. Labeldatei: 3D0-909-157.lbl

Teilenummer: 3D0 909 157  
Bauteil: EVG GDL+AutoLWR(l) 0001  
Codierung: 0000003  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

---

Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: Keine  
Teilenummer: 7L0 907 553 F  
Bauteil: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3081  
Codierung: 0015521  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
1 Fehler gefunden:  
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)  
004 - kein Signal/Kommunikation

---

Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\7L6-919-887-CD.lbl  
Teilenummer: 7L6 919 887 K  
Bauteil: Navigation 0634  
Codierung: 0000002  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

---

Adresse 39: Lichtsteuerung re. Labeldatei: 3D0-909-158.lbl  
Teilenummer: 3D0 909 158  
Bauteil: EVG GDL+AutoLWR(r) 0001  
Codierung: 0000003  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

---

Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 7L0-959-933.lbl  
Teilenummer: 7L0 959 933 E  
Bauteil: G9 HSG 0201  
Codierung: 0000065  
Betriebsnr.: WSC 24449 134 84199  
Teilenummer: 7L0 959 701  
Bauteil: Tuersteuergeraet FS 0201  
Teilenummer: 7L0 959 702  
Bauteil: Tuersteuergeraet BF 0201  
Teilenummer: 7L0 959 703  
Bauteil: Tuersteuergeraet HL 0201  
Teilenummer: 7L0 959 704  
Bauteil: Tuersteuergeraet HR 0201  
Teilenummer: 7L0 907 719

Bauteil: Neigungssensor 0020

Teilenummer: 7L6 951 171

Bauteil: A Innenraumsensor 0019

4 Fehlercodes gefunden:

01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

-----  
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\7L6-035-186-CD.lbl

Teilenummer: 7L6 035 186 A

Bauteil: Radio 0634

Codierung: 0005445

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 68: Wischerelektronik Labeldatei: Keine

Teilenummer: 7L0 955 119 F

Bauteil: Front Wiper 2416

Codierung: 0000004

Betriebsnr.: WSC 31414 000 376832

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\3D0-919-283.lbl

Teilenummer: 7L0 919 283 F

Bauteil: 0D Einparkhilfe 1107

Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000

2 Fehlercodes gefunden:

01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)

004 - kein Signal/Kommunikation

01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)

013 - bitte Fehlerspeicher auslesen

Ende -----