

# Elektronikproblem nach Nachrüstung der AHK

Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 5. August 2010 um 20:32

Hi!

Auch wenn die Trennung der Batterie in der Anleitung empfohlen bzw. vorgeschrieben ist, sollte man es nicht tun. Habe selbigen Einbausatz von Jaeger und ich weiß von VW und von meinem Einbauer das sie nie die Batterie abtrennen, weil man sich auf Grund der Trennung die Steuergeräte zerschießen kann oder andere Sachen passieren. Das wurde mir in verschiedenen Werkstätten bestätigt. Deshalb habe ich den Einbau vor gut 2 Monaten auch nicht selber vorgenommen, sondern es machen lassen. Ich weiß das ist keine Hilfe aber ich würde dir empfehlen schnellstens einen Freundlichen aufzusuchen, der dir Notfalls die Software wieder auf Stand bringt oder ähnliches. Viel Erfolg!

LG

Manu