

Anzeige "Abgas Werkstatt" mit gelber Kontrolleuchte

Beitrag von „kleitzi“ vom 6. August 2010 um 07:06

Hallo,

also der Sensor muss getauscht werden, Arbeitszeit für ein- und ausbau des Motors ca. 14 Std., geschätzte Kosten vom Meister ca. 1500 €. Problem ist, das meine Superwerkstatt das Auto jetzt von Do bis Di braucht....

Das ist mein erster und letzter Touareg, nur Probleme mit dem Wagen !! Hinzu kommt, dass man bei 120 TKM den Partikelfilter tauschen lassen muss und das waren bei mir von 5 Monaten auch 3.000 €.

Meine Werkstatt hat Kulanzantrag gestellt aber wenig Hoffnung gemacht.

Ich kann nur aus Erfahrung in der Familie sagen, dass sowohl MB ML als auch BMW X5 die bessere Wahl sind.

Gruß
Kleitzi