

# Elektronikproblem nach Nachrüstung der AHK

Beitrag von „r32“ vom 6. August 2010 um 14:51

Hallo,

Ich habe das problem gefunden !

Der sicherung steuergerät getriebe war defect .....überspannung durch anklemmen batterie  
?!?!?

Alles läuft weder und kein gerausche mehr von getriebe..

Gruss.