

Bremsassistent, Fehlermeldung

Beitrag von „bruno 18“ vom 6. August 2010 um 15:57

War der Drucksensor. Teilenummer wie bei Tim 7L0907597.

Alles in allem hat es mich 220 € gekostet.

Allerdings weicht die Aussage meines 😊 mit der von Tim etwas ab.

Mir wurde gesagt das keiner meiner Sicherheitssysteme (ABS,ESP...?) mehr funktioniert, bis der Schaden behoben ist.

Das die Bremsflüssigkeit ersetzt werden muß, wurde nicht erwähnt bzw. nicht gemacht weil es nicht nötig war?

Die Rechnung setzt sich wie folgt zusammen:

-Arbeitslohn 106€

-Fehlersuche 14€

-Drucksensor 65€

Alles in allem mit Steuer rund 220€.