

Quadlock-Stecker unvollständig

Beitrag von „blinnekvw“ vom 9. August 2010 um 15:11

Hallo, letztes update zum Fremd-Navi:

nachdem ich das Knistern beim Radio-Empfang nicht wegbekommen habe und am letzten Freitag

auf einmal auch wieder kein Ton aus den Boxen kam, habe ich mich entschlossen nun doch wieder

das Original RNS2 CD-Version einzubauen. Ich hatte zusätzlich auch noch diverse Fehlermeldungen

und bin fast sicher, dass der Can Bus Adapter irgendetwas Mist gemacht hat. Nach dem Löschen

des Fehlerspeichers sind diese Meldungen auch nicht mehr aufgetaucht. Überlege nun lieber doch auf das RNS 510 umzurüsten und ziehe mir die entsprechenden Beiträge rein.

Mein Fazit zu dieser Sache:

Mit dem 12/11 Soundsystem ergeben sich einfach zu viele Probleme. Mit dem Can Bus Adapter von

dem Timeless Navi wurde der Verstärker nicht eingeschaltet und mit dem nachgekauften Adapter von Conexx ging die Fernbedienung am [MFL](#) nicht. Irgendwie ist das für mich alles nur ein Kompromiss gewesen.