

Fehler mit Luftfahrwerk

Beitrag von „Arndt“ vom 10. August 2010 um 21:03

Moin Kurt,

bei der Kombination könnte auch nur ein Sensor für die "Fahrzeughöhenkontrolle" defekt sein. Dieser wird meines Erachtens nach für beide Fälle genutzt.