

# Fehler mit Luftfahrwerk

Beitrag von „khclp“ vom 11. August 2010 um 09:07

[Zitat von Arndt](#)

Moin Kurt,

bei der Kombination könnte auch nur ein Sensor für die "Fahrzeughöhenkontrolle" defekt sein. Dieser wird meines Erachtens nach für beide Fälle genutzt.

Moin Arndt,

hoffe das die Sensoren noch alle ok sind und es auch bleiben.

Es musste ja etwas mit der Stromversorgung sein, denn immer wenn der Motor lief ging die Versorgung von 12V auf knapp über 9V runter, sollte aber wenn ich es richtig habe um die 14V liegen.

Heute Mittag fahre ich wieder hin um ihn hoffentlich abholen zu können.

[OT]Bei der letzten Aktion Motorausbau hat man leider auch das Vermessen und Einstellen nicht gemacht, konnte ich auf der Rechnung nicht finden 🙄 und ich habe dann gestern mal verlauten lassen das ich einseitig abgefahrene Reifen dem Autohaus in Rechnung stellen werde. 🙄 Ich werde mir nun wohl doch einen anderen Händler suchen müssen.

Falls jemand einen "guten" Händler im 50km Umkreis von 26219 kennt bitte ich um eine PN 🙄

[/OT]

LG Kurt

