

# Geräusche aus dem Armaturenbrett

**Beitrag von „schlosserharry“ vom 11. August 2010 um 20:31**

Hallo Leute,

ich habe diese Geräusche immer noch. Da ich im Werk in WOB arbeite, habe ich mal den technischen Service befragt. Die Kollegen kennen die Probleme, sagten mir aber auch, das man ein Reset durchführen kann (Golf, Touran etc.) Dazu die Eco Taste und die Lufttaste mit dem Pfeil nach vorn gleichzeitig drücken und dann werden die Endpunkte der Luftklappen neu angefahren. Leider funktioniert das bei meinem T- Reg nicht. Kennt jemand von euch einen Trick oder geht das beim Dicken generell nicht?

Gruß