

Keine Bremskraftverstärkung im Leerlauf

Beitrag von „E.Strittmater“ vom 12. August 2010 um 14:17

Hallo, ich habe mir voriges Jahr ein Touareg V10 TDI gekauft und hatte daran schon diverse Reparaturen. Jetzt habe ich ein Problem mit der Bremskraftverstärkung. Bei mehrmaligen (2mal) betätigen der Bremse im Leerlauf habe ich beim 2. Mal keine Bremskraftverstärkung mehr (hartes Pedal). Das alles fing an nachdem die Kopfdichtung gewechselt wurde. Der Freundliche behauptet das wäre normal. Ist das bei euch auch?