

# Trag-/Führungsgelenk Querlenker (oben)

Beitrag von „shut-eye“ vom 12. August 2010 um 21:16

Hallo T-freunde,

mein TÜV-Prüfer hat ein def. Führungsgelenk am O.-Querlenker meines T 7LAC7 ( Bj.03) festgestellt.

Meine Frage an die Experten: Kann man das Gelenk tauschen oder muß der ganze Querlenker erneuert werden? Ist der Aus/Einbau eine große Sache oder kann man es mit fachlicher Hilfe in der "do it yourself" Werkstatt erledigen? Würde mich auf kompetente Antworten freuen.

Mit besten Grüßen

shut-eye 