

# **deutsche Westfalia AHK nachgerüstet**

**Beitrag von „bub“ vom 13. August 2010 um 15:07**

Mei V6 TDI zeigt kein zusätzliches Blinkersymbol an. Dafür macht er Meldungen wie z.B.:  
"Anhängerbeleuchtung links prüfen"