

deutsche Westfalia AHK nachgerüstet

Beitrag von „bub“ vom 13. August 2010 um 15:07

Mei V6 TDI zeigt kein zusätzliches Blinkersymbol an. Dafür macht er Meldungen wie z.B.:
"Anhängerbeleuchtung links prüfen"