

Leistungsverlust V10

Beitrag von „Martinezz“ vom 14. August 2010 um 13:53

Die Öltemp steigt auf 130 grad wenn man auf der BAB beschleunigen will aber keine Leistung kommt und der V10 die gänge voll ausdrehen muss damit man an Geschwindigkeit zu nimmt.