

Abgas Werkstatt, Motorsteuerung Werkstatt

Beitrag von „coala“ vom 24. August 2010 um 12:33

Bemerkenswert ist ja dabei, dass das Fahrzeug offenbar 3 Monate ohne Beanstandungen lief(?) und der Fehler nun plötzlich auftrat, wenn ich das richtig verstehe?

Nun könnte natürlich einer der zahlreich vorhandenen Löt-"Spezialisten" die EDC vermurkst haben, evt. z.B. durch Beschädigung der Platine, oder aber der beschriebene Fehler hat ursächlich gar nichts mit dem Steuergerät zu tun. Absolut verständlicherweise stellen sich die Offiziellen da gerne mal im Zweifelsfall quer, wenn die sehen, dass da bereits manipuliert wurde. Dies mit dem Hintergrund, nicht zu wissen, was sonst noch gemacht wurde und im Hinblick auf die Risiken bezüglich der zu leistenden Gewährleistung auf Reparaturen. Sprich, die haben evt. einfach keine Lust, eine u.U. fremdvermurkste elektronische Komponente instandzusetzen.

Genauere Details zur Art der Beschädigung (Servicebericht) gibt es vermutlich nicht?

Grüße
Robert