

Climatronic Ausfall während und nach Starkregen-Autobahnfahrt

Beitrag von „Franks“ vom 25. August 2010 um 10:47

Hallo Norbert,

wie waren denn die Begleitumstände des Regens? War es vorher sehr warm und der Regen hat die Temperatur relativ schnell stark gesenkt? Der Touareg (jedenfalls ältere Baujahre) haben mit genau diesen Umständen (starke Temperaturänderung in kurzer Zeit) ein Problem, das Steuergerät der Klimaanlage interpretiert es als Kühlmittelverlust und schaltet den Kompressor ab. Ich hatte dieses Problem vor ein paar Jahren bei der Fahrt auf einen Berg, unten +28°C, oben +5°C (so stark muss der Unterschied aber nicht sein).

Behoben werden kann der Fehler per Diagnosegerät, Fehler löschen, und neuen Parameter für die Steuerung der Klima setzen.

Gruß

Frank