

Handbremse "klemmt" laut Elektronik

Beitrag von „dickerv6tdi“ vom 28. August 2010 um 13:22

Hallo,

ich habe seit Februar einen Dicken "V6TDI, BJ. 09/2006" King Kong, der jetzt erst ca. 35000km gelaufen hat.

Problem: Nach dem Ziehen des Handbremshebels löst die Handbremse mechanisch. Die Elektronik sagt mir jedoch ab und zu "Handbremse lösen" die Kontrollleuchte (P) leuchtet dann ebenfalls noch! Der Wagen rollt aber einwandfrei. Ein zweites Ziehen behob bislang das Problem. Letzte Woche hatte ich jedoch das Problem, dass auch ein zweites Ziehen des Hebels nichts mehr brachte. Als ich dann vorsichtig losgefahren bin, Bremse war ja mechanisch gelöst, erschien plötzlich die Fehlermeldung Berabfahrassistent Werkstatt. Habe dann, keine Ahnung wie oft an dem Hebel gezogen, bis sich Normalzustand einstellte und ich losfahren konnte.

Kennt jemand so ein Problem mit dem Dicken? 😞

MfG

Markus Bauermann