

Climatronic Ausfall während und nach Starkregen-Autobahnfahrt

Beitrag von „Tuareger“ vom 30. August 2010 um 12:25

So,

mein 😊 hat meinen Dicken seinen Speicher mal ausgelesen. (tolle Satzstellung . . .bin Rheinländer 😄)

Es ist tatsächlich so, dass ein Druckfehler gemeldet wurde. Hervorgerufen durch den Wetterumschwung. Speicher gelöscht . . . und Klima geht wieder.

Zum Glück auch ein FreeBee vom Service Mitarbeiter.

Desweiteren gibt es eine Anweisung von WOB die Software neu zu installieren.

So, jetzt kann ich wieder mit nessen Klamotten ins Auto steigen und die Scheiben bleiben trocken.

Grüße

Norbert