

Reifendrucksensoren durcheinander gebracht

Beitrag von „HTECH“ vom 30. August 2010 um 20:28

Hallo,

in diesem Fall muss man das System neu anlernen - meist geht das auf einer Strecke von 15 bis 20 km. Kann im Menu ausgewaehlt werden.

Gruss

HTECH