

Reifendrucksensoren durcheinander gebracht

Beitrag von „JH-W12“ vom 31. August 2010 um 08:05

Hallo zusammen.

[Zitat von juma](#)

Servus,

Wenn du eine neue Felge aufgezogen hast, ist da ein neues RDK-Ventil eingebaut worden? Wenn ja, ist auch das richtige verbaut worden?

VORSICHT! Mir sind schon Radsätze untergekommen, da waren die äußerlichen Teile tatsächlich RDK-Ventile, aber innen war gar kein Sensor mehr vorhanden 🙄