

# **Climatronic Ausfall während und nach Starkregen-Autobahnfahrt**

**Beitrag von „Franks“ vom 31. August 2010 um 14:33**

[Zitat von Tuareger](#)

... wenn man die Schnittstelle hat und die Weichware aus WOB...

und genau die habe ich mir nach dem Vorfall in Form eines VAG.COM (jetzt VCDS) gekauft.

Gruß

Frank