

Kupplungspedal

Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 3. September 2010 um 18:47

Schließe mich im ersten Bereich Frank an und zu deinem Problem kann ich sagen, das wahrscheinlich eine Undichtigkeit im System Schuld sein wird. Ich tippe mal auf einen defekten Kupplungszylinder. (Entweder der Zylinder am Pedal selbst (Geber) oder aber der Zylinder (Nehmer) am Getriebe. Sollte als Ersatzteil für um die 130 Euro zu haben sein.

Lg
Manu