

## **W12 Front-Lippe an V6 TDI ???**

**Beitrag von „dark-bunny“ vom 4. September 2010 um 13:39**

Hallo tripple\_nick,

PDC Sensoren brauchst du neu mit entsprechendem Adapter,Lüftungsgitter,Nebelscheinwerfer ebenfalls.Sind alles andere Bauteile.

Preis dafür bei VW ca 600 Euro.

Hinzu kommt das der Spoiler vorne gestaucht ist und eine Instandsetzung sehr aufwendig.

Spachtelst du den Spoiler wirst du nach dem ersten Winter feine Haarrisse mit Lack haben.Zweite Möglichkeit,wäre den Spoiler zu erhitzen und von innen versuchen die Beule zu glätten,klappt meistens zu 70 Prozent.

Letzte Möglichkeit wäre einen Kleber mehrschichtig aufzutragen und nach entsprechender Aushärtung zu schleifen.

Viele Grüße, dark-bunny