

# Öllampe leuchtet

Beitrag von „DerElektriker“ vom 4. September 2010 um 16:28

[Zitat von T-King](#)

...Das 506.01 Motoröl für unseren R5 ist gar nicht leicht zu finden/kaufen...

Das ist wahr.

Allerdings würde ich so wenig wie möglich fahren.

Eher würde ich das andere Öl nachfüllen. 1 Liter auf 8-9 im Bestand sollte OK sein, wenn Du das bei VW prüfen läßt.

Das Risiko, falsche Öl zu fahren, ist meiner Meinung nach noch immer geringer, als stellenweise gar kein Öl zu haben.

Ansonsten empfiehlt sich, immer mindestens einen Liter dabei zu haben, damit man nachschütten kann...

Gruß & Gute Fahrt

Thilo