

Öllampe leuchtet

Beitrag von „khclp“ vom 5. September 2010 um 14:40

Männer,

bitte werft doch mal die Suche an, wir haben das hier schon 100 Mal behandelt.

Der V10 und R5 OHNE DPF oder auch beide mit nacheruestetem DPF benoetigt zwingend 50601 da sonst ein Motorschaden entstehen kann. EzioS kann da ein Lied von singen. (ist auch hier im Forum beschrieben worden)

Alle anderen Diesel mit Serien DPF benoetigen 50700

Selbst einige 😊 sind auch noch Heute unwissend und befuellen die beiden oben benannten Motortypen mit dem falschen Oel. (sehen EzioS)

Das 50601 Oel ist wirklich sehr schlecht zu bekommen aber im Netz hatte ich bis Dato keine Probleme und die Preise waren immer sehr gut. (habe selbst hier im Forum letzte Woche noch 11 Liter erstanden fuer sage und schreibe 5Euro/Liter (longlife) 😊)

LG Kurt



Ob nun das kurzfristige mischen oder nachfuellen mit 50700 ok ist kann ich nicht sagen, ich haette aber ein sehr schlechtes Gefuehl dabei.