

Wassereinbruch Kofferraum

Beitrag von „juma“ vom 6. September 2010 um 07:13

Servus,

[Zitat von menni01](#)

[...]Wasser im Ersatzradfach. [...]

das kann mehrere Ursachen haben. Undichte Heckscheibendichtung, zu wenig entwickelter Anpressdruck bei dieser Dichtung. Defekte Dichtung oder gebrochene Rücklichtgläser (Haarriss) o.ä.

Am besten Kontrastmittel in die Gießkanne und beregnen. Danach mit der UV-Lampe prüfen, wo das Rinnsal herkommt.

Wichtig ist aber hierbei, dass die Begleitumstände einigermaßen gleich sind. Bei meinem war es bespw. besagte Dichtung der Heckscheibe, aber nur, wenn das Auto bergaufwärts abgestellt worden ist. Eben abgestellt war nichts festzustellen... 😊