

SDHC Karten im RNS 510 laut Handbuch möglich, in der Praxis jedoch nicht. Was tun?

Beitrag von „UnD3Rd0g“ vom 6. September 2010 um 13:18

Hi,

[juma](#)

Das hatte ich schon mehrmals versucht, Hiddenmenü ist bei mir jedoch gesperrt.

Ich habe das Navi jetzt rausgenommen und folgendes auf dem Etikett gelesen.

Part Nr: 7L6 035 680 B

HW: H11

SW: 1122

So, handelt sich also um ein B-Gerät.

Wer hat denn auf nem B-Gerät SW 2662 drauf? Habe bisher gelesen das sich wohl ein paar beim Flashen das Navi zerschossen haben.

Gruß UnD3Rd0g