

SDHC Karten im RNS 510 laut Handbuch möglich, in der Praxis jedoch nicht. Was tun?

Beitrag von „Humvee“ vom 6. September 2010 um 16:05

Hallo,

es gibt genau 3 Fälle die sich das RNS wirklich zerschossen haben !!!

Aber auch nur deswegen, weil sie sich nicht an die Installationanleitung gehalten haben.

Bei den Anderen gab es Probleme, weil sie ein älteres Gerät ohne Index oder mit Index A hatten.

Bei deinem ist es kein Problem, da es ein B-Gerät der letzten Serie ist.

Das Hidden-Menü brauchst du nicht.

Für dich gibt es 2 Möglichkeiten:

1. Die offizielle SW1300 vom 😊 falls er diese schon hat. Einige haben sie nämlich noch nicht !

Da hast du alle Futures welche es gibt, ausgenommen der Sprachbedienung.

(Geschwindigkeitsbegrenzungs-Anzeige, SDHC 32 GB Support, RFK-Bild grösser, Display off, Routen/Straßen sperren)

2. Eine inoffizielle ohne Garantie und Gewährleistung ab SW2662 bis 2802

Alle Futures inkl. Sprachbedienung.(Sprachbedienung muss codiert werden, mit VCDS oder beim 😊

(Achtung bei der SW2682, das ist eine Factory-CD, bei dieser musst du dein ganzes RNS neu codieren)