

# Spiegelumbau mit Side Scan Funktion

**Beitrag von „Lollo050968“ vom 13. September 2010 um 08:37**

Ich glaube nicht, dass nur der Spiegeltausch reicht. Es fehlen die Radarsensoren, die (zumindest bei unserem A5) auch in den hinteren Stoßfängern sitzen.

Gruß

Lollo