

Spiegelumbau mit Side Scan Funktion

Beitrag von „nweigl“ vom 13. September 2010 um 11:13

Ich bin auch der Meinung, das es mit den Spiegeln nicht getan ist. Ich glaube sogar, das es überhaupt nicht funktioniert. Es geht beim Can Bus schon los und hört bei den Steuergeräten auf. Bei den Kosten kannst du dir gleich einen neuen kaufen.