

Wassertemperatur

Beitrag von „Marcus R.“ vom 15. September 2010 um 12:41

Hallo

das ist ein VW Problem welches gerne auch im Zuge einer Inspektion mitgetauscht wird. Es ist ein Thermostat der bei den sogenannten "großen Armaturentägern" also bei Touareg, Phaeton und auch den Sharan mit der Highlineausstattung verwendet wird. (das sind die Armaturen mit 6 Analoganzeigen)

Hatte ich bei meinem Sharan auch das Thema kostet nicht die Welt und ist innerhalb von 30 min getauscht wenn der Wagen kalt ist... 😊

Gruß