

# Qualität des Touaregs

**Beitrag von „zululist“ vom 16. September 2010 um 13:53**

V6 TDI 032005 225780 km Luft  
UHRWERK !

Rep.: Kabelstrang Hi links Kabelbruch  
Gaslampen komplett je 2 mal  
Waschdüsenaustritt Front  
Batterie  
Lenkrad ( Auflösungserscheinungen )

und jetzt zur 8 . Durchsicht : Austausch der Steuerkettenspanner empfohlen ( 3000.- Eus)

Bin am Überlegen ob ich das noch machen lasse. Ob der Neue schon alle Kinderkrankheiten hinter sich hat???? Mit nmeinem Alten bin ich so was von Zufrieden ! ( hat einen Restwert von 13500.- )

was ratet ihr mit ????

Ig Uwe