

Qualität des Touaregs

Beitrag von „zululist“ vom 16. September 2010 um 13:53

V6 TDI 032005 225780 km Luft
UHRWERK !

Rep.: Kabelstrang Hi links Kabelbruch
Gaslampen komplett je 2 mal
Waschdüsenaustritt Front
Batterie
Lenkrad (Auflösungserscheinungen)

und jetzt zur 8 . Durchsicht : Austausch der Steuerkettenspanner empfohlen (3000.- Eus)

Bin am Überlegen ob ich das noch machen lasse. Ob der Neue schon alle Kinderkrankheiten hinter sich hat???? Mit nmeinem Alten bin ich so was von Zufrieden ! (hat einen Restwert von 13500.-)

was ratet ihr mit ????

Ig Uwe