

Gewährleistungs- und Garantiarbeiten

Beitrag von „dummytest“ vom 13. Dezember 2004 um 22:49

Zitat von Wolf

Hallo Leute,

als wir bei Jörg den Lack versiegelten, neuer Schock am Dicken: der re. **Kotflügel hat von innen eine Beule** 😳

Wenn man mit der Hand rüber geht merkt man es, sehen erst seit dem Polieren.

Ig Wolf

Das kann doch nur ein Produktionsfehler sein ????

Bei diesem Plastik-Ding geht es einem bei einem Crash doch normalerweise wie den Trabbi Fahren: keine Beulen, aber dafür Löcher