

Lästiges Problem beim Touareg II mit den elektrisch verstellbaren Sitzen

Beitrag von „Humvee“ vom 20. September 2010 um 20:46

Hallo,

nicht eine der 2 Tasten links und rechts am Lenkrad, sondern den kleinen Taster neben der Verstellung für die Lenksäule. (mit rotem Kreis markiert)