


# Lästiges Problem beim Touareg II mit den elektrisch verstellbaren Sitzen

Beitrag von „jamesbond“ vom 21. September 2010 um 16:58

[Zitat von Silberfuchs](#)

Solch eine Fehlkonstruktion sollte doch an einem Auto der Luxusklasse nicht sein. Ich bin gespannt, ob VW an einer Lösung arbeitet. (Ich befürchte allerdings: leider nicht!)

Das gab es doch so ähnlich alles schonmal  [KLICK](#)

Die Lösung war damals (nach "mehrmonatiger Entwicklungszeit" ) ein [Keil \(klick\)](#)

Sowas ist einfach nur unverständlich 

LG  
james