

Lästiges Problem beim Touareg II mit den elektrisch verstellbaren Sitzen

Beitrag von „Meisterjoshi“ vom 21. September 2010 um 17:11

[Zitat von jamesbond](#)

Das gab es doch so ähnlich alles schonmal 🤖 [KLICK](#)

Die Lösung war damals (nach "mehrmonatiger Entwicklungszeit" 🤖) ein [Keil \(klick\)](#)

Sowas ist einfach nur unverständlich 😞

LG
james

ja, aber leider ist die lösung nur für mechanischen betrieb.

man würde meinen VW lernt aus deren Fehlern

Mein Händler meinte, man könnte den Sitz einstellen und dann die schalter abklemmen, aber das ist natürlich auch keine dauerhafte und sinnvolle lösung.

hat sonst keiner eine idee was man machen könnte?

das nervt wirklich gewaltig.

oder gibt es eine wirkungsvolle möglichkeit VW zu kontaktieren, damit bei dem konstruktionsfehler was passiert?

Es würde schon reichen wenn man eine verzögerung einbaut/programmiert

Gruss
Bernd