

Austauschkit auf Premium UMTS

Beitrag von „Humvee“ vom 21. September 2010 um 18:15

Hallo,

das Problem liegt am Gateway-Steuergerät beim T welches alle Steuergeräte verwaltet und eben das neue UMTS-FSE nicht erkennt.