

Vibrationen im Lenkrad

Beitrag von „IT-CS“ vom 14. Dezember 2004 um 08:57

Das tickern ist definitiv die Kraftstoffpumpe vom Zuheizler. Bei meinem ersten Touareg war die auch recht laut (Modell 2004) bei meinem neuen (Modell 2005) ist das ticken sehr sehr leise, aber noch hörbar. Das Geräusch ist also völlig ungefährlich, aber unschön!

Gruß, Jörg