

Luftfederung defekt...

Beitrag von „man“ vom 23. September 2010 um 16:45

Also ich möchte mich dann auch noch einmal zu Wort melden.

Ich habe heute, wie es so schön heisst: **Eine Aktenlage geschaffen.**

Will heissen, ich bin nochmal zum 😊 gefahren und habe mir die defekten Teile zeigen lassen...

Ich hatte eine seeeeehr gute und hochauflösende Spiegelreflexkamera mit Makroobjektiv dabei und habe die ganze Sache dokumentiert.

Danach habe ich mich in Sachen Werkstoffkunde schlau gemacht und einige Zeilen zu dem Thema geschrieben.


Das alles habe ich nun zum 😊 geschickt und warte jetzt erst einmal die Reaktion von VW ab.

Bis dahin möchte ich zu dem Vorgang eigentlich nicht mehr viel sagen - soviel Fairness muss man VW erst einmal einräumen.

Sollte VW allerdings bei der ablehnenden Haltung bleiben werdet ihr die ersten sein, die über meine weiteren Schritte unterrichtet werden.

Im Anhang zeige ich euch mal ein Foto von dem neuen Luftfederbein. Sollte es bei euch **so** aussehen, könnt ihr ganz beruhigt sein.

Meine alten sehen in diesem Bereich aber leider **gaaaanz** anders aus.



Gruß Heiko

P.S. Warum gelingt es mir denn nicht die Bilder hier sichtbar einzubinden - wenigstens als kleines Vorschaubild?