

Mein Touareg Leuchtet , erst Abgas Werkstatt dann noch Motorsteuerung Werkstatt ???

Beitrag von „schnappi-v10“ vom 26. September 2010 um 20:54

Danke für den Tipp ,
also in der VW Werkstatt wo er nun steht wurde linke Motorseite als Fehler ausgelesen :
Luftmassenmesser , Abgasrückführung und Turbolader

Ich glaube aber das der Turbo OK ist da das Auto ja volle Leistung hat ,ich werde morgen erst mal den Luftmassenmesser auswechseln lassen und dann sehen wir weiter . Das AGR ist ja auch leicht zu tauschen

Weitere Fehler hat er nicht gespeichert

Grüße Schnappi-V10