

Fehler mit Luftfahrwerk

Beitrag von „r32“ vom 27. September 2010 um 15:27

[Zitat von Fischdieter](#)

Moin,

richtig! Das Relais hat immer schön fleißig 30 auf den Kompressor gegeben. 

Da es leider nur sporadisch Aussetzer hatte, war der Fehler nicht reproduzierbar und wir dachten halt an eine Altersschwäche des Kompressors! Leider war das kleine Relais an Allem Schuld!! Hat sich leider nicht angekündigt und war auch nicht im Fehlerspeicher!!!

gruß

Andreas

Haben sie ein foto von der einbauplatz "RELAIS unter der Lenksäule" bitte ?

Gruß r32.